

รูปภาพพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสีย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



รูปภาพลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสีย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



รูปภาพพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสีย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.) นายสุริยะ ทำสุนา บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ (บ้านปล่อยน้ำเสีย)



๒.) นายหัตติ น้อยวิล บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๒ (บ้านอยู่ติดกับนายสุริยะ ทำสุนา) โดยก่อนหน้านี้ ได้สร้างบ้านใหม่
เช่นกัน และได้มีการถมที่ให้ล้าออกมาจากบริเวณภายในพื้นที่บ้านของตนเอง ทำให้ดินถมร่องระบายน้ำ ปิดทางน้ำ
ไหลผ่าน



๓.) บ้านใกล้เคียงฝั่งตรงข้าม ราย นายไพบูลย์ พรหมมงคล (ผู้ร้องเรียน) บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒



๔.) บ้านใกล้เคียงฝั่งตรงข้าม (ตั้งอยู่หัวมุมถนน/ต้นซอย) ราย นางปานทอง แดงโรจน์ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒
เมื่อมีน้ำเสียไหลเอ่อนองเป็นบริเวณกว้างมาจนถึงหัวมุมถนน จึงเกิดน้ำท่วมขังอยู่ตรงบริเวณนั้น ซึ่งปัจจุบันนางปาน
ทองได้นำดินมาถมปิดร่องน้ำเพื่อป้องกันทางน้ำเสียไหลผ่านตรงหัวมุมถนน จึงทำให้เกิดทางตัน



นำดินมาถมปิดร่องน้ำบริเวณหัวมุมถนน